

21. Januar 2005, [Rev. 17.07.2008](#)**C2.4 Brandsichere Stahl-Beton-Verbundtragwerke (1997)**

Seite	Ort	Korrektur
32	2.3	Der 2. Absatz (Stufe II) muss auf Kap. 7 statt 5 verweisen. Der 3. Absatz (Stufe III) muss auf Kap. 8 statt 6 verweisen.
35	3.5.2	Der 2. Absatz muss beginnen mit „Die Tabellen sind gültig...“
37	Tabelle 3.5.3	Statt der Tabelle 3.5.3 wird die Anwendung der neueren Tabelle 8 aus der Norm SIA 264/1 empfohlen.
45	Linke Spalte	Der 2. Absatz muss beginnen mit „Dank der hier gewährleisteten Halbierung der Knicklänge im Brandfall darf für $R_d$ direkt...“
47	4.3.6.1	Die Zahlenwerte sind korrekt für eine Bewehrung mit 4 $\varnothing$ 30 (nicht 4 $\varnothing$ 14).
59	Ganze Seite	Das SZS-Merkblatt M1 stellt die Zusammenhänge umfassender, klarer und aktueller dar, vgl. <a href="http://www.szs.ch/user_content/editor/files/Publikationen/m1_brandschutz_de.pdf">http://www.szs.ch/user_content/editor/files/Publikationen/m1_brandschutz_de.pdf</a>