

27 juin 2007

**B2.1 Dessins de construction métallique (2000)**

Page	Endroit	Correction
3.002	en haut, 2 <sup>e</sup> ligne	Dans l'exemple de la méthode de projection A, la vue de droite du cône est erronée, il faudrait miroiter cette représentation.
6.003	6.3.2	Ajouter à la fin de la dernière phrase : ... <i>(voir la norme SN EN 25817 respectivement SN EN ISO 5817/AC)</i> .